

NOME DO VISTORIADOR: _____

FUNÇÃO: _____

DATA: _____

DADOS DO VEÍCULO

TIPO DE CHECK LIST	VENDA EQUIPAMENTO
EMPRESA PROPRIETÁRIA	ESTRE AMBIENTAL
CNPJ	03.147.393/0032-55
MARCA	FIAT
MODELO	DOBLÔ CARGO
ANO FAB./MOD.	2012 / 2013
PLACA	FGI8E52
KM ATUAL	318300
HORÍMETRO ATUAL	N/A
RENAVAN	500906513
Nº CHASSIS	9BD223153D2030168
Nº MOTOR (Verif. no bloco)	310A20111213130
FABRICANTE IMPLEMENTO	N/A
TIPO DE IMPLEMENTO	N/A
Nº SÉRIE IMPLEMENTO	N/A
ANO FABRICAÇÃO IMPLEMENTO	N/A
DISPOSITIVOS ACOPLADOS	N/A
CAPACIDADE TANQUE DIESEL	
CAPACIDADE TANQUE ARLA	
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	
Adesivos ? - aceite somente sem adesivos	

FOTO CRLV




[CLIQUE AQUI PARA INSERIR AS DEMAIS FOTOS](#)

O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

ESTRE CAPÃO
Rua Antonio Ribeiro Plina, 225 - Jardim Lidia - São Paulo - SP

CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	Regular
LATÁRIA / FUNILARIA	Bom
PNEUS	Bom
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	Não
FARÓIS	Funciona
ESTOFAMENTOS	Bom
SISTEMA DE RASTREIO	
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	

CONDIÇÕES INTERNAS

TAPEÇARIA	Bom
VIDRO ELÉTRICO	NÃO
RÁDIO	SIM
BATERIA	Descarregada
PNEU RESERVA (STEP)	Usado
MACACO	NÃO
TRIÂNGULO	NÃO
CHAVE DE RODA	NÃO
EXTINTOR	NÃO

CONDIÇÕES MECÂNICAS

AR CONDICIONADO	NÃO
PORTE ELÉTRICA	Funciona
MOTOR	Funcionando
CÂMBIO	Normal
DIREÇÃO	Hidráulica
VEÍCULO BATIDO	NÃO

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

Veiculo ok, estava operacional. Vendido no estado em que se encontra.

INFORMAR SE HOUVE TROCAS/RETIFICA RECENTE DE COMPONENTES, EX: MOTOR, CÂMBIO ETC (INFORMAR DATAS).

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO

TIPO DO IMPLEMENTO	
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	
RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO	

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

FILIAL		DEPARTAMENTO	
RESP. PELO VEÍCULO		FUNÇÃO	
TELEFONE		E-MAIL	
MOTIVO DA DISPONIBILIZAÇÃO			

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

USUÁRIO SOLICITANTE DA UNIDADE:	Nome: _____	COMENTÁRIOS
	Data: _____	
	Assinatura: _____	
GERENTE DA UNIDADE:	Nome: _____	
	Data: _____	
	Assinatura: _____	