

NOME DO VISTORIADOR: **ROGÉRIO NUNES FERREIRA**

FUNÇÃO: **ENCARREGADO**

DADOS DO VEÍCULO

TIPO DE CHECK LIST	VENDA EQUIPAMENTO
EMPRESA PROPRIETÁRIA	ESTRE AMBIENTAL S A
CNPJ	03.147.393/0030-93
MARCA	FORD
MODELO	CARGO 2423
ANO FAB./MOD.	2012 2013
PLACA	AWH5180
KM ATUAL	168215 (Aproximado)
HORÍMETRO ATUAL	8653
RENAVAN	500733678
Nº CHASSIS	9BFYEAKD7DBS24800
Nº MOTOR (Verif. no bloco)	36403195
FABRICANTE IMPLEMENTO	GRIMALDI
TIPO DE IMPLEMENTO	POLIGUINDASTE
Nº SÉRIE IMPLEMENTO	SP0HL11660D02989
ANO FABRICAÇÃO IMPLEMENTO	2012
DISPOSITIVOS ACOPLADOS	
CAPACIDADE TANQUE DIESEL	275 LITROS
CAPACIDADE TANQUE ARLA	50 LITROS
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	
Adesivos ? - aceite somente sem adesivos	

FOTO CRLV



[CLIQUE AQUI PARA INSERIR AS DEMAIS FOTOS](#)

O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

CONDIÇÕES GERAIS DO VEÍCULO

CONDIÇÕES EXTERNAS	CONDIÇÕES INTERNAS	CONDIÇÕES MECÂNICAS			
PINTURA	Regular	TAPEÇARIA	Bom	AR CONDICIONADO	SIM
LATÁRIA / FUNILARIA	Bom	VIDRO ELÉTRICO	SIM	PARTE ELÉTRICA	Funciona
PNEUS	Ruim	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Funcionando
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	NÃO	BATERIA	Descarregada	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Usado	DIREÇÃO	Hidráulica
ESTOFAMENTOS	Regular	MACACO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	NÃO	TRIÂNGULO	NÃO		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	NÃO	CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	NÃO		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO: TODOS OS PNEUS VENCIDOS - Veículo retirado de operação funcionando, porém, está alguns meses parado. Vendido no estado em que se encontra.

INFORMAR SE HOUVE TROCAS/RETIFICA RECENTE DE COMPONENTES, EX: MOTOR, CÂMBIO ETC (INFORMAR DATAS). NÃO

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO

TIPO DO IMPLEMENTO	POLIGUINDASTE
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	COLETAR E BASCULAR CAÇAMBAS
RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO	

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

FILIAL		DEPARTAMENTO	
RESP. PELO VEÍCULO		FUNÇÃO	
TELEFONE		E-MAIL	
MOTIVO DA DISPONIBILIZAÇÃO			

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

USUÁRIO SOLICITANTE DA UNIDADE: Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	COMENTÁRIOS
GERENTE DA UNIDADE: Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	