

## **CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS**

NOME DO VISTORIADOR **ROGÉRIO NUNES FERREIRA** FUNÇÃO: **ENCARREGADO** 01/06/2023 DADOS DO VEÍCULO TIPO DE CHECK LIST VENDA EQUIPAMENTO EMPRESA PROPRIETÁRIA ESTRE AMBIENTAL S A 03.147.393/0030-93 FORD MARCA **CARGO 2423** MODELO ANO FAB./MOD. 2013 FEU 2461 PLACA KM ATUAL 147556 (Aproximado) HORÍMETRO ATUAL 7740 RENAVAN 588643033 Nº CHASSIS 9BFYEAKD1DBS41673 36436024 Nº MOTOR (Verif. no bloco) FABRICANTE IMPLEMENTO PHD GUINDASTE TIPO DE IMPLEMENTO MUNCK CLIQUE AQUILPARA INSERIR AS DEMAIS FOTOS Nº SÉRIE IMPLEMENTO 502 ANO FABRICAÇÃO IMPLEMENTO 2010 O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo: DISPOSITIVOS ACOPLADOS 275 LITROS CAPACIDADE TANQUE DIESEL 50 LITROS CAPACIDADE TANQUE ARLA Nº EQUIPAMENTO (SAP) Adesivos ? - aceito son PINTURA Regular TAPEÇARIA Bom AR CONDICIONADO LATARIA / FUNILARIA VIDRO ELÉTRICO PARTE ELÉTRICA RÁDIO MOTOR PNEUS Ruim NÃO Funcionando FALTAM PNEUS? QUANTOS? NÃO BATERIA Descarregada CÂMBIO Normal FARÓIS Funciona PNEU RESERVA (STEP) Usado DIREÇÃO Hidráulica **ESTOFAMENTOS** MACACO NÃO VEÍCULO BATIDO NÃO Regula SISTEMA DE RASTREIO TRIÂNGULO NÃO NÃO FORNECEDOR SIST. RASTREIO CHAVE DE RODA NÃO NÃO **EXTINTOR** NÃO RELACIONE OS PROBLEMAS. TODOS OS PNEUS VENCIDOS - Veículo retirado de operação funcionando, porém, está alguns meses parado. Vendido no estado DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO: INFORMAR SE HOUVE TROCAS/RETÍFICA RECENTE DE COMPONENTES, EX: MOTOR, CÂMBIO NÃO ETC (INFORMAR DATAS). TIPO DO IMPLEMENTO MUNCK RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO IÇAMENTO DE CARGA RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO PATOLA DIANTEIRA L/D COM ARTE EMPENADA E PROBLEMA NO JOYSTICK FILIAL DEPARTAMENTO RESP. PELO VEÍCULO FUNÇÃO TELEFONE F-MAII MOTIVO DA DISPONIBILIZAÇÃO USUÁRIO SOLICITANTE DA UNIDADE: Data: Assinatura: COMENTÁRIOS GERENTE DA UNIDADE: Data:

Assinatura: