

NOME DO VISTORIADOR: \_\_\_\_\_

FUNÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

### DADOS DO VEÍCULO

TIPO DE CHECK LIST	VENDA EQUIPAMENTO
EMPRESA PROPRIETÁRIA	ESTRE AMBIENTAL
CNPJ	103147393/0029-50
MARCA	FORD
MODELO	FORD CARGO 1722
ANO FAB./MOD.	2011
PLACA	AUG9114
KM ATUAL	594.893
HORÍMETRO ATUAL	7952
RENAVAN	339303220
Nº CHASSIS	9BFYCE7V0BBB81156
Nº MOTOR (Verif. no bloco)	36269249
FABRICANTE IMPLEMENTO	SEM IMPLEMENTO
TIPO DE IMPLEMENTO	SEM
Nº SÉRIE IMPLEMENTO	SEM
ANO FABRICAÇÃO IMPLEMENTO	SEM
DISPOSITIVOS ACOPLADOS	SEM
CAPACIDADE TANQUE DIESEL	200
CAPACIDADE TANQUE ARLA	SEM
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	
Adesivos ? - aceito somente sem adesivos	

### FOTO CRLV



[CLIQUE AQUI PARA INSERIR AS DEMAIS FOTOS](#)

O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

AV. NOSSA SENHRA APARECIDA 3188 SANTA TEREZINHA  
FAZENDA RIO GRANDE CP 83829308

### CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	Ruim
LATARIA / FUNILARIA	Regular
PNEUS	Ruim
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	1
FARÓIS	Não Funcionam todos
ESTOFAMENTOS	Ruim
SISTEMA DE RASTREIO	NÃO
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	N

### CONDIÇÕES INTERNAS

TAPEÇARIA	Ruim
VIDRO ELÉTRICO	NÃO
RÁDIO	NÃO
BATERIA	Sem Bateria
PNEU RESERVA (STEP)	Não tem
MACACO	NÃO
TRIÂNGULO	NÃO
CHAVE DE RODA	NÃO
EXTINTOR	NÃO

### CONDIÇÕES MECÂNICAS

AR CONDICIONADO	NÃO
PARTE ELÉTRICA	Não funciona
MOTOR	Não Testado
CÂMBIO	Normal
DIREÇÃO	Hidráulica
VEÍCULO BATIDO	NÃO

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

SEM ESTEPE, SEM BATERIA, SEM MÓDULO, SEM MOTOR DE ARRANQUE, PARABRISA QUEBRADO, SEM PAINEL DE INSTRUMENTO LADO DIREITO COMO REVELA AS FOTOS, PNEU DIANTEIRO RUIM E SEM MANGUEIRA DO TANQUE AO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, SEM RETROVISORES LATERAIS E SEM MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA. VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.

INFORMAR SE HOUVE TROCAS/RETIFICA RECENTE DE COMPONENTES, EX. MOTOR, CÂMBIO ETC (INFORMAR DATAS).

SEM INFORMAÇÃO

### CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO

TIPO DO IMPLEMENTO	Veículo esta no chassi tinha implemento de compactação de lixo
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	VEICULO ERA COLETOR DE LIXO
RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO	SEM O COMPACTADOR

### DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

FILIAL	NEGRÃO	DEPARTAMENTO	MANUTENÇÃO
RESP. PELO VEÍCULO	MAURICIO RICHTER	FUNÇÃO	INSTRUTOR DE MOTORISTAS
TELEFONE	41 999424547	E-MAIL	<a href="mailto:mauricio.richter@estre.com.br">mauricio.richter@estre.com.br</a>
MOTIVO DA DISPONIBILIZAÇÃO	TROCA DA FROTA		

### AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

USUÁRIO SOLICITANTE DA UNIDADE:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	COMENTÁRIOS
GERENTE DA UNIDADE:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	