

NOME DO VISTORIADOR: _____

FUNÇÃO: _____

DATA: _____

DADOS DO VEÍCULO

TIPO DE CHECK LIST	VENDA EQUIPAMENTO
EMPRESA PROPRIETÁRIA	ESTRE AMBIENTAL
CNPJ	103147393/0029-50
MARCA	FORD
MODELO	FORD CARGO 1722
ANO FAB./MOD.	2011
PLACA	AUF5C83
KM ATUAL	580.809
HORÍMETRO ATUAL	16156,7
RENAVAN	336923678
Nº CHASSIS	9BFYCE7V6BBB81128
Nº MOTOR (Verif. no bloco)	36076367
FABRICANTE IMPLEMENTO	SEM IMPLEMENTO
TIPO DE IMPLEMENTO	SEM
Nº SÉRIE IMPLEMENTO	SEM
ANO FABRICAÇÃO IMPLEMENTO	SEM
DISPOSITIVOS ACOPLADOS	SEM
CAPACIDADE TANQUE DIESEL	200
CAPACIDADE TANQUE ARLA	SEM
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	
Adesivos ? - aceite somente sem adesivos	

FOTO CRLV



[CLIQUE AQUI PARA INSERIR AS DEMAIS FOTOS](#)

O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

AV. NOSSA SENHRA APARECIDA 3188 SANTA TEREZINHA
FAZENDA RIO GRANDE CP 83823308

CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	Ruim
LATÁRIA / FUNILARIA	Regular
PNEUS	Ruim
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	1
FARÓIS	Não Funcionam todos
ESTOFAMENTOS	Ruim
SISTEMA DE RASTREIO	NÃO
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	N

CONDIÇÕES INTERNAS

TAPEÇARIA	Ruim
VIDRO ELÉTRICO	NÃO
RÁDIO	NÃO
BATERIA	Sem Bateria
PNEU RESERVA (STEP)	Não tem
MACACO	NÃO
TRIÂNGULO	NÃO
CHAVE DE RODA	NÃO
EXTINTOR	NÃO

CONDIÇÕES MECÂNICAS

AR CONDICIONADO	NÃO
PARTE ELÉTRICA	Não funciona
MOTOR	Não Testado
CÂMBIO	Normal
DIREÇÃO	Hidráulica
VEÍCULO BATIDO	NÃO

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

SEM ESTEPE E SEM BATERIA, SEM MODULO, SEM MOTOR DE ARRANQUE, SEM MANGUEIRA DA TURBINA, PNEUS RUIM, PAINEL DE INSTRUMENTO LADO DIREITO ESTA FALTANTE, FALTANDO PEGA MÃO LADO DIREITO.

INFORMAR SE HOUVE TROCAS/RETIFICA RECENTE DE COMPONENTES, EX: MOTOR, CÂMBIO ETC (INFORMAR DATAS).

SEM INFORMAÇÃO

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO

TIPO DO IMPLEMENTO	Veiculo esta no chassi tinha implemento de compactação de lixo
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	VEICULO ERA COLETOR DE LIXO
RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO	SEM O COMPACTADOR

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

FILIAL	NEGRÃO	DEPARTAMENTO	MANUTENÇÃO
RESP. PELO VEÍCULO	MAURICIO RICHTER	FUNÇÃO	INSTRUTOR DE MOTORISTAS
TELEFONE	41 999424547	E-MAIL	mauricio.richter@estre.com.br
MOTIVO DA DISPONIBILIZAÇÃO	TROCA DA FROTA		

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

USUÁRIO SOLICITANTE DA UNIDADE:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	COMENTÁRIOS
GERENTE DA UNIDADE:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	