

LOTE 01 - CAMINHÃO VW 17190 WORKER, POLIGUINDASTE SIMPLES, GRIMALDI - PARA CAÇAMBAS ATE 5 TON. ANO/MOD: 2013



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Bom	TAPEÇARIA	Bom	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Regular	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Funcionando
PNEUS	Regular	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Funcionando
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	NÃO	BATERIA	Cargada	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funcionando	PNEU RESERVA (STEP)	Não tem	DIREÇÃO	Hidráulica
ESTOFAMENTOS	Bom	BACACO	Sim	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	NÃO	TRIÂNGULO	Sim		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO		CHAVE DE RODA	Sim		
		EXTINTOR	NÃO		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

VEICULO ESTÁ COM PROBLEMA NA BOMBA DA BAIXA, PARA PUXAR COMBUSTÍVEL DO TANQUE. VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RETIRADA, DEVE SER FEITA DE QUINÇHO.

INFORMAR SE HOJE TROCA/RETRIFICA/RENTE DE COMPONENTES, EX: MOTOR, CÂMBIO ETC. (INFORMAR DATA):

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO

TIPO DO IMPLEMENTO	POLIGUINDASTE SIMPLES
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	ÇAMENTO E TRANSPORTE DE CAÇAMBA ATE 5 TONELADAS.
RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO	