

## SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
13	211008	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Regular	Sucata

### Observações

Sem tampa dos fusíveis, sem cobertura da bateria, e sem quebra sol, Equipamento com vazamento hidráulico, cilindros danificados,

( VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO )