

## SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
7	210172	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Danificada	Regular	Regular	Bom	Danificados	Sucata

### Observações

Sem cobertura da bateria, sem tampa do porta luvas, sem quebra sol L/D, equipamento c/ vazamento hidráulico, sem registro hidráulico, vazamento nos cilindros, vazamento no comando traseiro e dianteiro ( VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO )