

SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
9	210177	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Regular	Sucata

Observações

Sem quebra sol , sem proteção da bateria, braço do retrovisor L/E danificado, equipamento com pontos de oxidação na carroceria

(VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO)