

## SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
16	211013	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Bom	Regular	Bom	Regular	Sucata

### Observações

Placa dianteira danificada, retrovisor L/D Danificado, ponteira L/E do parachoque danificada, sem cobertura da bateria, suporte da mola traseira e dianteira L/E danificado, sem tampa do porta fusivel, sem tampa do porta luva, sem quebra sol L/E, e sem luz interna da cabine, equipamento com vazamento hidráulico, sem registro hidráulico, sem tomada de força ( VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO )