

SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
3	2090281	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Danificada	Regular	Bom	Bom	Sucata

Observações

Sem Maçaneta da janela L/D , paralama traseiro danificado, sem tampa do reservatório de arrefecimento, paralama traseiro L/D danificado
(VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO)