

SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
15	211010	Regular	Regular	Não há	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Regular	Sucata

Observações

Sem tampa do reservatório de arrefecimento, pneus traseiros furados, sem bateria , equipamento com vazamento hidráulico e sem registro hidráulico,
(VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO)