

## SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
6	210046	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Regular	Regular	Bom	Bom	Sucata

### Observações

Sem Cobertura da bateria, sem cobertura da coluna de direção, braço retovisor L/D danificado Equipamento com vazamento hidráulico, sem registro hidraulico, comando hidraulico dianteriro danificado ( VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO )