

SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
8	210173	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Danificados	Sucata

Observações

Sem quebra sol L/E, sem tampa do porta luvas, sem cobertura da bateria , braço do retrovisor L/D danificado , Equipamento com vazamento hidráulico, comando hidráulico dianteiro com vazamento sem regitro hidráulico (VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO)