

SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
18	211017	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Danificada	Regular	Regular	Regular	Regular	Sucata

Observações

Sem tampa do fusível, sem cobertura da bateria, sem tampa do tubo de alimentação de óleo de motor, proteção latera L/E danificada, equipamento com vazamento hidráulico (VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO)