

## SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
20	212004	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Regular	Regular	Bom	Bom	Sucata

### Observações

Sem cobertura da bateria e quebra sol L/D, tampa do porta luvas, proteração lateral danificada, sem tampa do reservatório arla, com vazamento do motor, equipamento com vazamento hidráulico, vazamento no comando hidraulico dianteiro, ( VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO )