

SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
21	213001	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Não Há	Bom	Regular	Danificado	Bom	Sucata

Observações

Sem retrovisor L/E e cobertura da bateria, e placa traseira danificada, Equipamento com vazamento hidráulico e comando traseiro e dianteiro danificado
(VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO)