

## SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
28	214077	Regular	Regular	Regular	x	x	x	x	Não Há	Não Há	Regular	Regular	Não há	Sucata

### Observações

Paralama danificado, tampa lateral danificada e placa danificada, Equipamento com pontos de oxidação carroceria

( VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO )