Data: 1 de 12 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

LOTE: 004 - FROTA: 216007

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS			
MARCA: VOLVO FM 460	MODELO: VOLVO FM 460			
TIPO COMBUSTÍVEL:	COR: BRANCO			
PLACA: OXD 4H08	REMARCADO:	SIM	NÃO	**NÃO**
ANO FAB/MOD. 2013/2014	KILOMETRAGEM: 619.091,2			

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	RI	
Capó	OK	
Lanterna diant. Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	OK	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Parachoque tras.	OK	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque diant.	OK	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

		OBS.
Eixos:	☐ 2	
	■ 3	
	☐ 4	
	☐ 5	
		OBS.
Tração:	☐ 4x2	
	☐ 4x4	
	☐ 6x2	
	■ 6x4	
	☐ 8x4	
	☐ 10x4	
Carroceria tipo/estado de conservação		
		OBS.
Eixo Cardan	■ Sim	
	☐ Não	
	☐ Desmontado/Avariado	
		OBS.
Difencial	■ Sim	
	☐ Não	
	☐ Desmontado/Avariado	
		OBS.
Tacógrafo:	■ Sim	
	☐ Não	
Motor:	☐ Funcionando	
	■ Não testado	
	☐ Falta	
	☐ Desmontado/Avariado	
		OBS.
Câmbio:	☐ Manual	
	■ Automático	
	☐ Falta	
	☐ Desmontado/Avariado	

		OBS.
CONDIÇÕES GERAIS		
Tapeçaria/Forração	☐ Bom	
	☐ Regular	
	■ Ruim	
		OBS.
Pintura:	☐ Bom	
	☐ Regular	
	■ Ruim	
		OBS.
Lataria:	☐ Bom	
	■ Regular	
	☐ Ruim	
		OBS.
Bancos:	■ Tecido	
	☐ Couro	
	☐ Courvin	
		OBS.
Qtd. de Pneus:		
		OBS.
Pneus:	☐ Regulares	
	■ Ruins	
Pneu Estepe	☐ Sim	■ Não
Macaco	☐ Sim	■ Não
Chave de Roda	☐ Sim	■ Não
Triângulo	☐ Sim	■ Não
Extintor	☐ Sim	■ Não
Chave de ignição	☐ Sim	■ Não
		OBS.
Chassi Oxidado:	☐ Sim	
	■ Não	
		OBS.
Chassi Remarcado:	☐ Sim	
	■ Não	

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

Pagina 1

OBS.

Nº CHASSI 9BVJG20D7EE814387 MOTOR : D13*879225*C1*E / ESTIQUETA VIS: OBSTRUIDA COM TINTA - NECESSITA DE NOVAS
CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO
ESTRIVE COM AVARIAS, PARACHOQUE DIATEIRO COM ARRANHADOS
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL,
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.
MOTOR:ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
CHASSI: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
TACOGRAFO: PRESENTE DENTRO DOS PADRÕES
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO: MACACO; TRIANGULO; CHAVE DE RODA; FERRAMENTA DE BSCULAÇÃO; EXTINTOR
DE INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS: INEXISTENTES.