

LOTE: 006 - FROTA 216014

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avanado	Falta
MARCA: VOLVO FMX 500 6X4T	MODELO: VOLVO FMX 500 6X4T	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI	
PLACA: PXX1359	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI	
ANO FAB/MOD. 2016/2016	KILOMETRAGEM: 459.834,0	Lanterna diant. Dir.	OK	
		Farol Dir.	OK	
		Retrovisor Dir.	OK	
		Porta Dir.	OK	
		Lanterna tras. Dir.	OK	
		Lanterna tras. Esq.	OK	
		Paracheque tras.	NT	
		Porta Esq.	OK	
		Retrovisor Esq.	OK	
		Paracheque diant.	OK	
		Lanterna diant. Esq.	OK	
		Farol Esq.	OK	
		Bateria	OK	
CONDIÇÕES GERAIS				
Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom				
<input type="checkbox"/> Regular				
<input type="checkbox"/> Ruim				
Pintura: <input type="checkbox"/> Bom				
<input checked="" type="checkbox"/> Regular				
<input type="checkbox"/> Ruim				
Lataria: <input type="checkbox"/> Bom				
<input checked="" type="checkbox"/> Regular				
<input type="checkbox"/> Ruim				
Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido				
<input type="checkbox"/> Couro				
<input type="checkbox"/> Courvin				
Qtd. de Pneus:				
Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares				
<input checked="" type="checkbox"/> Ruins				
Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim				
<input checked="" type="checkbox"/> Não				
Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim				
<input checked="" type="checkbox"/> Não				

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

*9BVXG30D5GE836939 MOTOR * D13*900083*C2*E - ETIQUETA VIS: INLEGÍVEL - SUBSTITUIÇÃO DE ETIQUETA
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,
 POSSUI PEÇAS SOLTAS NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO
 PARALAMAS E PARACHEQUE DIANTEIRO COM AVARIAS,
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS;
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 MOTOR: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 CHASSI: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 EIXO: DENTRO DOS PADRÕES
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRÁULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.
 PLACA: SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS
 TOPOGRAFIA: PRESENTE DENTRO DOS PADRÕES
 EQUIPAMENTOS OBRIGTÓRIO: MACACO; TRIANGULO; CHAVE DE RODA; FERRAMENTA DE BASCULAÇÃO; EXTINTOR
 DE INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS: INEXISTENTE.