

LOTE 002 - FROTA 216018

CHECK LIST DE CAMINHÃO

| USINA DELTA - UNIDADE DELTA | LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS | Campo Observações | Avariado | Falta |
|---|--|--|----------|-------|
| MARCA: VOLVO FMX 500 6X4T | MODELO: FMX 500 6X4T | Grade | NT | |
| TIPO COMBUSTÍVEL: | COR: BRANCO | Vidro Parabrisa | OK | |
| PLACA: PFK1D35 | REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO | Capô | OK | |
| 2016/2016 | KILOMETRAGEM: 502.438,7 | Lanterna diant. Dir. | OK | |
| | | Farol Dir. | OK | |
| | | Retrovisor Dir. | OK | |
| | | Porta Dir. | OK | |
| | | Lanterna tras. Dir. | OK | |
| | | Lanterna tras. Esq. | OK | |
| | | Paracheque tras. | NT | |
| | | Porta Esq. | OK | |
| | | Retrovisor Esq. | OK | |
| | | Paracheque diant. | OK | |
| | | Lanterna diant. Esq. | OK | |
| | | Farol Esq. | OK | |
| | | Bateria | OK | |
| OBS.: | | Legenda: Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT | | |
| Eixos: <input type="checkbox"/> 2 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 4 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 5 | | | | |
| OBS.: | | | | |
| Tração: <input type="checkbox"/> 4x2 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 4x4 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 6x2 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6x4 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 8x4 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 10x4 | | | | |
| Carroceria tipo/estado de conservação: | | | | |
| OBS.: | | | | |
| Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim | | | | |
| <input type="checkbox"/> Não | | | | |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado | | | | |
| OBS.: | | | | |
| Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim | | | | |
| <input type="checkbox"/> Não | | | | |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado | | | | |
| OBS.: | | | | |
| Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim | | | | |
| <input type="checkbox"/> Não | | | | |
| Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Não testado | | | | |
| <input type="checkbox"/> Falta | | | | |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado | | | | |
| OBS.: | | | | |
| Câmbio: <input type="checkbox"/> Manual | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Automático | | | | |
| <input type="checkbox"/> Falta | | | | |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado | | | | |
| OBS.: | | | | |
| Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Não | | | | |
| OBS.: | | | | |
| Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Não | | | | |

Nº CHASSI *9BVXG30D1GE836934 MOTOR* D13*900074*C2*E
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS
 PARALAMAS COM AVARIAS
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.
 CHASSI: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 MOTOR: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 EIXO: DENTRO DOS PADRÕES
 ETIQUETA VIS: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 NUMERAÇÃO VIDRO: DENTRO DOS PADRÕES;
 TACOGRÁFO: PRESENTE DENTRO DOS PADRÕES
 FUNCIONAMENTO: EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO.
 EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO: MACACO, TRIANGULO, CHAVE RODA, FERRAMENTA DE BASCULÇÃO: INEXISTENTE
 EXTINTOR DE INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS: INEXISTENTE

Página 1