Data: 16 de 8 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

LOTE: 011 - FROTA 316021

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS			
MARCA: VOLVOFMX 500 6X4T	MODELO: VOLVOFMX 500 6X4T			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO			
PLACA: PXK-1D32	REMARCADO:	SIM	NÃO	**NÃO**
ANO FAB/MOD: 2015/2015	KILOMETRAGEM: 461.809,0			

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	OK	
Capô	OK	
Lanterna diant. Dir.	QB	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	QB	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	OK	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Parachoque tras.	NT	
Porta Esq.	QB	
Retrovisor Esq.	QB	
Parachoque diant.	OK	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

		OBS.
Eixos:	☐ 2	
	■ 3	
	☐ 4	
	☐ 5	
		OBS.
Tração:	☐ 4x2	
	☐ 4x4	
	☐ 6x2	
	■ 6x4	
	☐ 8x4	
	☐ 10x4	
Carroceria tipo/estado de conservação		
		OBS.
Eixo Cardan	■ Sim	
	☐ Não	
	☐ Desmontado/Avariado	
		OBS.
Difencial	■ Sim	
	☐ Não	
	☐ Desmontado/Avariado	
		OBS.
Tacógrafo:	■ Sim	
	☐ Não	
Motor:	☐ Funcionando	
	■ Não testado	
	☐ Falta	
	☐ Desmontado/Avariado	
		OBS.
Câmbio:	■ Manual	
	☐ Automático	
	☐ Falta	
	☐ Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS		
Tapeçaria/Forração	■ Bom	
	☐ Regular	
	☐ Ruim	
		OBS.
Pintura:	☐ Bom	
	■ Regular	
	☐ Ruim	
		OBS.
Lataria:	☐ Bom	
	■ Regular	
	☐ Ruim	
		OBS.
Bancos:	■ Tecido	
	☐ Couro	
	☐ Courvin	
		OBS.
Qtd. de Pneus:		
		OBS.
Pneus:	☐ Regulares	
	■ Ruins	
Pneu Estepe	☐ Sim	■ Não
Macaco	☐ Sim	■ Não
Chave de Roda	☐ Sim	■ Não
Triângulo	☐ Sim	■ Não
Extintor	☐ Sim	■ Não
Chave de ignição	☐ Sim	■ Não
		OBS.
Chassi Oxidado:	☐ Sim	
	■ Não	
		OBS.
Chassi Remarcado:	☐ Sim	
	■ Não	

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: * 9BVXG30D3GE836947 - MOTOR: *D13*900094*C2*E
PORTAL LATERAL ESQUERDA QUEBRADA
LANTERNA TRASEIRA QUEBRADA,ESTRIVE QUEBRADO,
RETROVISORES QUEBRADOS
SEM A TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS,PNEUS RUINS.
EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO E ESTÁ COM ALGUMAS, AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO NO GERAL.
EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, SEM KIT HIDRÁULICOS, ETC
EIXO: DENTRO DOS PADRÕES - GABINE DO VEICULO LADO DO MOTORISTA AMASSADA SEM CONDIÇÃO DE ACESSO
CHASSI: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES
MOTOR:ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES
TACOGRAFO: DENTRO DOS PADRÕES
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS: MACACO, TRIANGULO, CHAVE DE RODA, FERRAMENTA DE BASCULAÇÃO, EXTINTOR DE INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS: INEXISTENTE.