Data: 21 de 9 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

LOTE: 012 - FROTA 14111

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS			
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO			
PLACA : HNX-0G29	REMARCADO:	SIM	NÃO	**NÃO**
ANO FAB/MOD: 2011/2011	KILOMETRAGEM: 222.056,8			

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	QB	
Capô	QB	
Lanterna diant. Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	QB	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	OK	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Parachoque tras.	OK	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque diant.	QB	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

	OBS.
Eixos: ☐ 2	
■ 3	
☐ 4	
☐ 5	
OBS.	
Tração: ☐ 4x2	
☐ 4x4	
☐ 6x2	
■ 6x4	
☐ 8x4	
☐ 10x4	
Carroceria tipo/estado de conservação	
OBS.	
Eixo Cardan ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Difencial ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Tacógrafo: ☐ Sim	
☐ Não	
Motor: ☐ Funcionando	
■ Não testado	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Câmbio: ■ Manual	
☐ Automático	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS	OBS.
Tapeçaria/Forração ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS.	
Pintura: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS.	
Lataria: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS.	
Bancos: ■ Tecido	
☐ Couro	
☐ Courvin	
OBS.	
Qtd. de Pneus:	
OBS.	
Pneus: ☐ Regulares	
■ Ruins	
Pneu Estepe ☐ Sim ■ Não	
Macaco ☐ Sim ■ Não	
Chave de Roda ☐ Sim ■ Não	
Triângulo ☐ Sim ■ Não	
Extintor ☐ Sim ■ Não	
Chave de ignição ☐ Sim ■ Não	
OBS.	
Chassi Oxidado: ☐ Sim	
■ Não	
OBS.	
Chassi Remarcado: ☐ Sim	
■ Não	

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: * 9BFZEAZX3CBS06944 - MOTOR: 36366436 - ETIQUETA VIS: INEXISTENTE
PARACHOQUE DIANTEIRO COM AVARIAS
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS, RETROVISOR DO L.D QUEBRADO.
EQUIPAMENTO ESTÁ COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO NO GERAL.
EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO, MACANETA ID EXTERNA COM DETALHES (MOTOR)
EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, SEM KIT HIDRÁULICOS, ETC
EIXO: ALONGADO FORA DOS PADRÕES DO FABRICANTE E SEM CARROCERIA
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: INEXISTENTE
CHASSI: ORIGINAL
MOTOR: ORIGINAL
TACOGRAFO: INEXISTENTE
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO: MACACO, TRIANGULO, CHAVE DE RODA, FERRAMENTA DE BASCULAÇÃO, EXTINTOR DE INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS : INEXISTENTE.