

<b>LOTE nº</b>	<b>LOTE: 18</b>
<b>Nome</b>	<b>FROTA-4281</b>
<b>Marca</b>	<b>SUBSOLADOR 7H ECO</b>
<b>Modelo</b>	<b>SUBSOLADOR 7H ECO</b>
<b>Ano de Fabricação</b>	2011
<b>Condições gerais</b>	REGULAR
<b>Observações</b>	*OS PNEUS SERÃO VENDIDOS RUINS; *EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO CONFORME SE ENCONTRA. *EQUIPAMENTO EM GERAL COM COROSÃO, AVARIAS E AMASSADOS;
<b>Localização:</b>	CONQUISTA DE MINAS /MG

<b>LOTE nº</b>	<b>LOTE 19</b>
<b>Nome</b>	<b>FROTA-4282</b>
<b>Marca</b>	<b>SUBSOLADOR 7H ECO</b>
<b>Modelo</b>	<b>SUBSOLADOR 7H ECO</b>
<b>Ano de Fabricação</b>	2013
<b>Condições gerais</b>	REGULAR
<b>Observações</b>	*OS PNEUS SERÃO VENDIDOS RUINS; *EQUIPAMENTO QUEIMADO *EQUIPAMENTO EM GERAL COM COROSÃO E COM AVARIAS; *EQUIPAMENTO EM GERAL COM COROSÃO, AVARIAS E AMASSADOS;
<b>Localização:</b>	CONQUISTA DE MINAS /MG

<b>LOTE nº</b>	<b>LOTE 20</b>
<b>Nome</b>	<b>FROTA-56355</b>
<b>Marca</b>	<b>GRADE NIVELADORA 54X20</b>
<b>Modelo</b>	<b>GRADE NIVELADORA 54X20</b>
<b>Ano de Fabricação</b>	2004
<b>Condições gerais</b>	REGULAR
<b>Observações</b>	<p>*OS PNEUS SERÃO VENDIDOS RUINS;            *PINO DO CABEÇALHO COM DESGASTE,            *EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO CONFORME SE ENCONTRA.</p> <p>*EQUIPAMENTO EM GERAL COM COROSÃO, AVARIAS E AMASSADOS;</p>
<b>Localização:</b>	CONQUISTA DE MINAS /MG

<b>LOTE nº</b>	<b>LOTE 21</b>
<b>Nome</b>	<b>FROTA- 249001</b>
<b>Marca</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE CALCARIO DMB</b>
<b>Modelo</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE CALCARIO DMB</b>
<b>Ano de Fabricação</b>	2014
<b>Condições gerais</b>	REGULAR
<b>Observações</b>	<p>*OS PNEUS SERÃO VENDIDOS RUINS;            *PINO DO CABEÇALHO COM DESGASTE,            *EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO CONFORME SE ENCONTRA.</p> <p>*EQUIPAMENTO EM GERAL COM COROSÃO, AVARIAS E AMASSADOS;</p>
<b>Localização:</b>	CONQUISTA DE MINAS /MG