

LOTE 05 – CAMINHAO COMPACTADOR 19 M3 - VOLKSWAGEN - 17250 - 6X2 - 2010/2011



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Bom	TAPEÇARIA	Ruim	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Bom	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Funciona
PNEUS	Regular	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Funcionando
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	Não	BATERIA	Sem Bateria	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Não tem	DIREÇÃO	Hidráulica
ESTOFAMENTOS	Ruim	MACACO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO		TRIÂNGULO	NÃO		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO		CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	NÃO		

**RELACIONE OS PROBLEMAS,
DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES
DO VEÍCULO:**

Veículo saiu de operação funcionando tudo, porém, está parado há alguns meses. Necessário revisão em geral. Sem bateria. Sem combustível. **Retirada deve ser realizada de guincho** (a base local foi desativada e não temos mais o pessoal da manutenção para dar suporte na retirada).