

# LOTE 01 - CAMINHAO COMPACTADOR 19 M3 - VOLKSWAGEN 17.280 - 6X2 - 2013



## CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

### CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	<input type="text" value="Ótimo"/>
LATARIA / FUNILARIA	<input type="text" value="Bom"/>
PNEUS	<input type="text" value="Bom"/>
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	<input type="text" value="NÃO"/>
FARÓIS	<input type="text" value="Funciona"/>
ESTOFAMENTOS	<input type="text" value="Bom"/>
SISTEMA DE RASTREIO	<input type="text" value="SIM"/>
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	<input type="text"/>

### CONDIÇÕES INTERNAS

TAPEÇARIA	<input type="text" value="Bom"/>
VIDRO ELÉTRICO	<input type="text" value="NÃO"/>
RÁDIO	<input type="text" value="NÃO"/>
BATERIA	<input type="text" value="Carregada"/>
PNEU RESERVA (STEP)	<input type="text" value="Não tem"/>
MACACO	<input type="text" value="NÃO"/>
TRIÂNGULO	<input type="text" value="NÃO"/>
CHAVE DE RODA	<input type="text" value="NÃO"/>
EXTINTOR	<input type="text" value="NÃO"/>

### CONDIÇÕES MECÂNICAS

AR CONDICIONADO	<input type="text" value="NÃO"/>
PARTE ELÉTRICA	<input type="text" value="Funciona"/>
MOTOR	<input type="text" value="Funcionando"/>
CÂMBIO	<input type="text" value="Normal"/>
DIREÇÃO	<input type="text" value="Normal"/>
VEÍCULO BATIDO	<input type="text" value="NÃO"/>

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

Veículo OK, estava operacional.

DADOS GERAIS