

LOTE 02 - CAMINHAO COMPACTADOR 19 M3 - VOLKSWAGEN 17.280 - 6X2
- 2013



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Bom	TAPEÇARIA	Bom	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Bom	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Funciona
PNEUS	Bom	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Funcionando
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	NÃO	BATERIA	Carregada	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Não tem	DIREÇÃO	Normal
ESTOFAMENTOS	Bom	MACACO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	SIM	TRIÂNGULO	NÃO		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO		CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	SIM		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

Veículo ok, estava operacional. Baú Compactador necessita de reforma geral.

INFORMAR SE HOUVE