

LOTE 04 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15 M3 - VOLKSWAGEN 17.230 - 4X2
- 2017



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Bom	TAPEÇARIA	Regular	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Bom	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Funciona
PNEUS	Regular	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Não Testado
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	1	BATERIA	Não funciona	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Não tem	DIREÇÃO	Hidráulica
ESTOPAMENTOS	Bom	MACAÇO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	NÃO	TRIÂNGULO	NÃO		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO		CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	NÃO		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

VEÍCULO SEM BATERIA, SEM ESTEPE, SEM CHAVE DE RODA MACAÇO, ALGUNS RISCOS NA LATARIA E PARABRISA COM TRINCA

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLANTO