



Marca: JOHN DEERE  
Modelo: COLHEDORA  
Ano Fab/Modelo 2011/3520  
Placa FINAL:  
Cor: VERDE  
Combustível: DIESEL

Acessórios  
Nº de Portas: 01  
Câmbio: OK  
Direção: HIDRAULICA OK ( VOLANTE)  
Ar condicionado: OK  
Vidros: OK  
Rodas: ESTEIRA  
Bancos: OK  
Aparelho de Som: NAO  
Mecânica/Motor: OK FUNCIONANDO  
Pintura: REGULAR  
Lataria: MEDIO  
Tapeçaria: MEDIO  
Pneus: ESTEIRA