

LOTE 05	Data: 18 de 3 de 2024 LAUDO DE VISTORIA <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; margin-top: 10px;">FROTA 14110</div>
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: HNX-0G26	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 293.430.0	Lanterna diant. Dir.	OK	
		Farol Dir.	OK	
		Retrovisor Dir.	OK	
		Porta Dir.	OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Lanterna tras. Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Parachoque tras.	NT	
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> Ruim	Porta Esq.	OK	
		OBS.		
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Parachoque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2	<input type="checkbox"/> Ruim	Lanterna diant. Esq.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4	Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular			
	<input type="checkbox"/> Ruim			
Carroceria tipo/estado de conservação				
TANQUE 272017				
	OBS.			
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim	Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido			
<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Couro			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	<input type="checkbox"/> Courvin			
		OBS.		
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim	Qtd. de Pneus:			
<input type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares			
	<input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
Tacôgrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim				
<input type="checkbox"/> Não	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado	Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		OBS.		
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim			
<input type="checkbox"/> Automático	<input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			
	<input checked="" type="checkbox"/> Não			

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

Nº CHASSI * 9BFZEAZX2CBS06949 MOTOR - 36365647-((NUMERAÇÃO DO MOTOR E CHASSI OK)
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,
 CORROSÃO, AMASSADOS E AVARIAS NO EQUIPAMENTO EM GERAL;
 PAINEL DE MONITORAMENTO COM VIDRO TRINCADO.
 INTERIOR DA CABINE COM PEQUENAS AVARIAS,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente: 1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------