# LOTE 06

Data: 15 de 3 de 2024

LAUDO DE VISTORIA

## FROTA 53126

## CHECK LIST DE CAMINHÃO

| | |
|---|---|
| USINA DELTA - UNIDADE DELTA | LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS |
| MARCA: FORD CARGO 2628 | MODELO: FORD CARGO 2628 |
| TIPO COMBUSTÍVEL: | COR: BRANCO |
| PLACA: NYB3E58 | REMARCADO: SIM NÃO **NÃO** |
| ANO: 2011/2012 | KILOMETRAGEM: 379.250,4 |

| Campo Observações | Avariado | Falta |
|---|---|---|
| Grade | NT | |
| Vidro Parabrisa | TR | |
| Capô | OK | |
| Lanterna diant. Dir. | OK | |
| Farol Dir. | OK | |
| Retrovisor Dir. | OK | |
| Porta Dir. | OK | |
| Lanterna tras. Dir. | OK | |
| Lanterna tras. Esq. | OK | |
| Parachoque tras. | NT | |
| Porta Esq. | OK | |
| Retrovisor Esq. | OK | |
| Parachoque diant. | OK | |
| Lanterna diant. Esq. | OK | |
| Farol Esq. | OK | |
| Bateria | OK | |

Eixos: ☐ 2 / ■ 3 / ☐ 4 / ☐ 5

Tração: ☐ 4x2 / ☐ 4x4 / ☐ 6x2 / ■ 6x4 / ☐ 8x4 / ☐ 10x4

Carroceria tipo/estado de conservação

OBS.

Eixo Cardan ■ Sim / ☐ Não / ☐ Desmontado/Avariado

Difencial ■ Sim / ☐ Não / ☐ Desmontado/Avariado

OBS.

Tacógrafo: ■ Sim / ☐ Não

Motor: ☐ Funcionando / ■ Não testado / ☐ Falta / ☐ Desmontado/Avariado

OBS.

Câmbio: ■ Manual / ☐ Automático / ☐ Falta / ☐ Desmontado/Avariado

Tapeçaria/Forração ☐ Bom / ■ Regular / ☐ Ruim

OBS.

Pintura: ☐ Bom / ■ Regular / ☐ Ruim

Lataria: ☐ Bom / ■ Regular / ☐ Ruim

OBS.

Bancos: ■ Tecido / ☐ Couro / ☐ Courvin

OBS.

Qtd. de Pneus:

Pneus: ☐ Regulares / ■ Ruins

Pneu Estepe ☐ Sim ■ Não

Macaco ☐ Sim ■ Não

Chave de Roda ☐ Sim ■ Não

Triângulo ☐ Sim ■ Não

Extintor ☐ Sim ■ Não

Chave de ignição ☐ Sim ■ Não

OBS.

Chassi Oxidado: ☐ Sim / ■ Não

Chassi Remarcado: ☐ Sim / ■ Não

**Legenda:**
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

Nº CHASSI *9BFZEAZX7CBS05442 MOTOR: 36361689-((NUMERAÇÃO DO MOTOR E CHASSI OK)
CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,
BORRACHA DA ESTRUTURA DA PORTA ESTRAGADA,
PEQUENAS CORROSÃO NO EQUIPAMENTO,
INTERIOR DA CABINE COM PEQUENAS AVARIAS, VIDRO DO PAINEL TRINCADO,
PORTAS INTERNAS COM PEQUENAS AVARIAS
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente:
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES