

LOTE 07	Data: 15 de 3 de 2024 LAUDO DE VISTORIA <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; margin-top: 20px;">FROTA 316014</div>
---------	---

**CHECK LIST DE CAMINHÃO**

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: SCANIA G 440 AT	MODELO: VSCANIA G 440 AT	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	TR	
PLACA: PWO4739	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO: 2015/2015	KILOMETRAGEM: 505.080,4	Lanterna dianteira Dir.	OK	
		Farol Dir.	OK	
		Retrovisor Dir.	OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Porta Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	Lanterna traseira Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Lanterna traseira Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> Ruim	Paracheque traseiro	NT	
		Porta Esq.	OK	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Paracheque dianteiro	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2	<input type="checkbox"/> Ruim	Lanterna dianteira Esq.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4	Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular			
Carroceria tipo/estado de conservação	<input type="checkbox"/> Ruim			
		OBS.		
	Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido			
	<input type="checkbox"/> Couro			
	<input type="checkbox"/> Courvin			
		OBS.		
	Qtd. de Pneus:			
	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares			
	<input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		OBS.		
	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim			
	<input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			
	<input checked="" type="checkbox"/> Não			

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

Nº CHASSI \*9BSG6X400F3873550 MOTOR - 9300057 - (NUMERAÇÃO DO MOTOR E CHASSI OK)  
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO.  
 CORROSÃO, AMASSAOS E AVARIAS NO EQUIPAMENTO EM GERAL;  
 INTERIOR DA CABINE COM PEQUENAS AVARIAS,  
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente: 1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES