

LOTE 011	Data: 15 de 3 de 2024
FROTA 216043	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações Avariado Falta	
MARCA: MB AXOR 3344S AT	MODELO: MB AXOR 3344S AT	Grade	NT
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI
PLACA: QUT9943	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK
ANO: 2019/2019	KILOMETRAGEM: 25.225,9	Lanterna diant. Dir.	OK

Eixos: <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 Tração: <input type="checkbox"/> 4x2 <input type="checkbox"/> 4x4 <input type="checkbox"/> 6x2 <input checked="" type="checkbox"/> 6x4 <input type="checkbox"/> 8x4 <input type="checkbox"/> 10x4	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Farol Dir.</td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> <tr><td>Retrovisor Dir.</td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> <tr><td>Porta Dir.</td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> <tr><td>Lanterna tras. Dir.</td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> <tr><td>Lanterna tras. Esq.</td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> <tr><td>Parachoque tras.</td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> <tr><td>Porta Esq.</td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> <tr><td>Retrovisor Esq.</td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> <tr><td>Parachoque diant.</td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> <tr><td>Lanterna diant. Esq.</td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> <tr><td>Farol Esq.</td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> <tr><td>Bateria</td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> </table>	Farol Dir.	OK	Retrovisor Dir.	OK	Porta Dir.	OK	Lanterna tras. Dir.	OK	Lanterna tras. Esq.	OK	Parachoque tras.	OK	Porta Esq.	OK	Retrovisor Esq.	OK	Parachoque diant.	OK	Lanterna diant. Esq.	OK	Farol Esq.	OK	Bateria	OK
Farol Dir.	OK																									
Retrovisor Dir.	OK																									
Porta Dir.	OK																									
Lanterna tras. Dir.	OK																									
Lanterna tras. Esq.	OK																									
Parachoque tras.	OK																									
Porta Esq.	OK																									
Retrovisor Esq.	OK																									
Parachoque diant.	OK																									
Lanterna diant. Esq.	OK																									
Farol Esq.	OK																									
Bateria	OK																									

Carroceria tipo/estado de conservação

OBS. Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input type="checkbox"/> Courvin	OBS.
---	--	------

Diferencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Qtd. de Pneus:	OBS.
---	----------------	------

OBS. Tacôgrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares <input checked="" type="checkbox"/> Ruins	OBS.
--	--	------

Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando <input checked="" type="checkbox"/> Não testado <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	OBS.
--	---	------

OBS. Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	OBS.
---	--	------

CHASSI Nº 9BM958471KB138060 MOTOR* 457910U1045262
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO
 PARALAMAS COM AVARIAS
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

Assinatura Conferente: 1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
--	---