

<h1 style="margin: 0;">LOTE 010</h1>	<p style="font-size: small;">Data: 15 de 3 de 2024</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">LAUDO DE VISTORIA</p> <h2 style="text-align: center; margin-top: 20px;">FROTA 1558</h2>
--------------------------------------	--

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: VOLVO VM270	MODELO: VOLVO VM270	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	TR	
PLACA: OOT0632	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO: 2012/2012	KILOMETRAGEM: 331.897,0	Lanterna diant. Dir.	OK	

<p>Eixos: <input type="checkbox"/> 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3</p> <p><input type="checkbox"/> 4</p> <p><input type="checkbox"/> 5</p> <p>Tração: <input type="checkbox"/> 4x2</p> <p><input type="checkbox"/> 4x4</p> <p><input type="checkbox"/> 6x2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 6x4</p> <p><input type="checkbox"/> 8x4</p> <p><input type="checkbox"/> 10x4</p> <p>Carroceria tipo/estado de conservação</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">372019</p> <p style="text-align: center;">OBS.</p> <p>Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p> <p><input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado</p> <p>Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p> <p><input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado</p> <p>Tacôgrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p> <p>Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não testado</p> <p><input type="checkbox"/> Falta</p> <p><input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado</p> <p style="text-align: center;">OBS.</p> <p>Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual</p> <p><input type="checkbox"/> Automático</p> <p><input type="checkbox"/> Falta</p> <p><input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado</p>	<p>Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Regular</p> <p><input type="checkbox"/> Ruim</p> <p style="text-align: center;">OBS.</p> <p>Pintura: <input type="checkbox"/> Bom</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Regular</p> <p><input type="checkbox"/> Ruim</p> <p>Lataria: <input type="checkbox"/> Bom</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Regular</p> <p><input type="checkbox"/> Ruim</p> <p style="text-align: center;">OBS.</p> <p>Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido</p> <p><input type="checkbox"/> Couro</p> <p><input type="checkbox"/> Courvin</p> <p style="text-align: center;">OBS.</p> <p>Qtd. de Pneus:</p> <p>Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ruins</p> <p>Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p style="text-align: center;">OBS.</p> <p>Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não</p>	<p>Farol Dir.</p> <p>OK</p> <p>Retrovisor Dir.</p> <p>OK</p> <p>Porta Dir.</p> <p>OK</p> <p>Lanterna tras. Dir.</p> <p>OK</p> <p>Lanterna tras. Esq.</p> <p>OK</p> <p>Parachoque tras.</p> <p>NT</p> <p>Porta Esq.</p> <p>OK</p> <p>Retrovisor Esq.</p> <p>OK</p> <p>Parachoque diant.</p> <p>OK</p> <p>Lanterna diant. Esq.</p> <p>OK</p> <p>Farol Esq.</p> <p>OK</p> <p>Bateria</p> <p>OK</p>
--	---	---

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

Nº CHASSI *93KK0R1D7CE136801 MOTOR - Y1A005325-
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO, MOTOR FUNDIDO
 ESTRUTURA INTERNA DESMONTANDO, BANCO RASGADO
 CORROSÃO, AMASSADOS E AVARIAS NO EQUIPAMENTO EM GERAL;
 INTERIOR DA CABINE COM PEQUENAS AVARIAS,
 IMPLEMENTO DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
--	---