

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
23	211192	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Regular	Sucata
	Placa traseira danificada, proteção lateral danificada, equipamento com pontos de corrosão													
	(VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO - Serão entregues com PNEUS SUCATA)													

LOTE	Prefixo	Placa	Ano	Chassi	Renavam	Marca/Modelo	EQUIPAMENTO
23	211192	NZV2595	2011	9533782T3CR214913	466268009	VOLKSWAGEN 24.220 E - WORKER	FACCHINI - ROLL-ON/OFF 25 T