

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
9	211019	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Danificada	Regular	Regular	Bom	Danificado	Sucata
Sem cobertura da bateria, sem quebra sol , placa dianteira danificada, Equipamento com vazamento hidráulico,														
(VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO - Serão entregues com PNEUS SUCATA)														

LOTE	Prefixo	Placa	Ano	Chassi	Renavam	Marca/Modelo	EQUIPAMENTO
9	211019	NYU9029	2011	9533N82T4BR132659	325624704	VOLKSWAGEN 17.250E	FACCHINI - POLIGUINDASTE 8,5 T