

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
2	210176	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Bom	Sucata
	Sem cobertura da bateria, suporta da mola traseira L/E danificado, equipamento com pontos de oxidação													
	( VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO - Serão entregues com PNEUS SUCATA)													

LOTE	Prefixo	Placa	Ano	Chassi	Renavam	Marca/Modelo	EQUIPAMENTO
2	210176	NYP6383	2010	9533172S3BR126980	293984620	VOLKSWAGEN 13.180 EURO3 WORKER	METALCAR - CABINE DE ALUMÍNIO 20 LUGARES

1