

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
29	213112	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Danificada	Regular	Regular	Bom	Regular	Sucata
Sem cobertura da bateria, e retrovisor L/D danificado, parabrisa trincado, equipamento com vazamento hidráulico, vazamento nos cilindros e no comando hidráulico traseiro														
(VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO - Serão entregues com PNEUS SUCATA)														

LOTE	Prefixo	Placa	Ano	Chassi	Renavam	Marca/Modelo	EQUIPAMENTO
29	213112	OUM9393	2013	9531M62P9DR345207	559019874	VOLKSWAGEN 10.160CRM	PLANALTO - AGILIX 6 m³ SEM DIMP