

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
19	211064	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Regular	Regular	Bom	Bom	Sucata
Sem tampa da bateria, proteção lateral danificada, , equipamento com vazamento hidráulico,														
(VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO - Serão entregues com PNEUS SUCATA)														

LOTE	Prefixo	Placa	Ano	Chassi	Renavam	Marca/Modelo	EQUIPAMENTO
19	211064	ISP2510	2011	9533172S8CR201450	404328830	VOLKSWAGEN 13.180 EURO3 WORKER	PLANALTO - AGILIX 8 m³ C/ DIMP