

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
<b>30</b>	213113	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Bom	Regular	Bom	Bom	Sucata
	Sem cobertura da bateria, parachoque danificado, Equipamento com vazamento hidráulico, tampa de proteção dos sistema													
	hidráulico danificada, e vazamento nos cilindros													
	( VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO - Serão entregues com PNEUS SUCATA)													

LOTE	Prefixo	Placa	Ano	Chassi	Renavam	Marca/Modelo	EQUIPAMENTO
30	213113	OUM2498	2013	9531M62P6DR343320	559019538	VOLKSWAGEN 10.160CRM	PLANALTO - AGILIX 6 m³ SEM DIMP