

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
7	211002	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Danificada	Regular	Regular	Bom	Danificados	Sucata
Sem quebra sol, cobertura da bateria e luz interna da cabine, suporte de mola traseira L/E danificada, equipamento com pontos de oxidação,														
(VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO - Serão entregues com PNEUS SUCATA)														

LOTE	Prefixo	Placa	Ano	Chassi	Renavam	Marca/Modelo	EQUIPAMENTO
7	211002	NYS 7143	2011	9533N82T3BR131146	316514543	VOLKSWAGEN 24.250 E - WORKER	FACCHINI - ROLL-ON/OFF 25 T