

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
6	211001	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Danificado	Bom	Bom	Sucata
Sem cobertura da bateria, parabrisa trincado, sem quebra sol, sem tampa do prota luvas, placa traseira danificada, oxidação na porta L/E, equipamento com vazamento hidráulico.														
(VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO - Serão entregues com PNEUS SUCATA)														

LOTE	Prefixo	Placa	Ano	Chassi	Renavam	Marca/Modelo	EQUIPAMENTO
6	211001	NYP 0518	2011	9533N82T8BR129361	304731994	VOLKSWAGEN 17.250E	FACCHINI - POLIGUINDASTE 8,5 T