

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
4	210181	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Danificada	Regular	Regular	Bom	Bom	Sucata
Sem cobertura da bateria, sem quebra sol, sem tampa do porta luvas, proteção lateral danificada, suporta da mola traseiro danificada														
L/E danificado, placa traseira														
(VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO - Serão entregues com PNEUS SUCATA)														

LOTE	Prefixo	Placa	Ano	Chassi	Renavam	Marca/Modelo	EQUIPAMENTO
4	210181	NYP1719	2010	9533172S7BR127050	304741523	VOLKSWAGEN 13.180 EURO3 WORKER	METALCAR - CABINE DE ALUMÍNIO 20 LUGARES