

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
11	211031	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Regular	Regular	Bom	Regular	Sucata
Sem cobertura da bateria e quebra sol L/E, placa traseira Danificada, Equipamento com vazamento hidráulico nos comandos,														
( VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO - Serão entregues com PNEUS SUCATA)														

LOTE	Prefixo	Placa	Ano	Chassi	Renavam	Marca/Modelo	EQUIPAMENTO
11	211031	NZD2506	2011	9533A62R9BR158176	346487722	VOLKSWAGEN 9.150E AUTOMÁTICO	PLANALTO - AGILIX 6 m³