

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
5	211000	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Danificado	Bom	Danificados	Sucata
Sem cobertura da bateria, sem quebra sol , proteção lateral danificada, placa traseira danificada, parachoque danificado,														
suporte da mola traseira danificado,														
(VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO - Serão entregues com PNEUS SUCATA)														

LOTE	Prefixo	Placa	Ano	Chassi	Renavam	Marca/Modelo	EQUIPAMENTO
5	211000	NYP 2975	2011	9533N82T0BR129841	297905031	VOLKSWAGEN 17.250E	FACCHINI - POLIGUINDASTE 8,5 T