

LOTE 4

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - KOMATSU PC200 - 2010 NO ESTADO. PLACA: ESC0825
CHASSI: B30849 OBS: FALTA RODA GUIA (RODANTE) E PISTÃO SUPERIOR - MOTOR
E COMANDOS OK - VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

| CONDIÇÕES EXTERNAS | | CONDIÇÕES INTERNAS | | CONDIÇÕES MECÂNICAS | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| PINTURA | <input type="text" value="Ruim"/> | TAPEÇARIA | <input type="text"/> | AR CONDICIONADO | <input type="text" value="SIM"/> |
| LATARIA / FUNILARIA | <input type="text" value="Ruim"/> | VIDRO ELÉTRICO | <input type="text" value="NÃO"/> | PARTE ELÉTRICA | <input type="text" value="Funciona"/> |
| PNEUS | <input type="text"/> | RÁDIO | <input type="text" value="NÃO"/> | MOTOR | <input type="text" value="Funcionando"/> |
| FALTAM PNEUS? QUANTOS? | <input type="text"/> | BATERIA | <input type="text" value="Sem Bateria"/> | CÂMBIO | <input type="text"/> |
| FARÓIS | <input type="text" value="Funciona"/> | PNEU RESERVA (STEP) | <input type="text"/> | DIREÇÃO | <input type="text"/> |
| ESTOFAMENTOS | <input type="text" value="Ruim"/> | MACACO | <input type="text"/> | VEÍCULO BATIDO | <input type="text" value="NÃO"/> |
| SISTEMA DE RASTREIO | <input type="text"/> | TRIÂNGULO | <input type="text"/> | | |
| FORNECEDOR SIST. RASTREIO | <input type="text"/> | CHAVE DE RODA | <input type="text"/> | | |
| | | EXTINTOR | <input type="text"/> | | |

RELACIONE OS PROBLEMAS,
DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES
DO VEÍCULO:

FALTA RODA GUIA (RODANTE) E PISTÃO SUPERIOR - MOTOR E COMANDOS OK - VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.