



Descrição Detalhada



ITA-028-2024

CABINE MODIFICADA DUPLA 07 LUGARES CSV1543332

Revisão eletromecânica geral, reposição de itens faltantes como chicotes elétricos, itens do painel de instrumentos, mangueiras do sistema hidráulico, bateria etc.

Devido o tempo fora de operação e condições de armazenamento será necessário revisão eletromecânica em geral.

SISTEMAS - GRUPOS

Motor: REGULAR

Motor de Combustão: REGULAR

Radiador: REGULAR

Mangueiras: MUITO DESGASTADO

Cabine: REGULAR

Ar-condicionado: MUITO DESGASTADO

Banco(s): REGULAR

Painel: MUITO DESGASTADO

Portas: REGULAR

Retrovisores: REGULAR

Vedação: MUITO DESGASTADO

Vidros: REGULAR

Alavanca troca de marchas: REGULAR

Luzes indicadoras: REGULAR

Chave reserva: NA

Tambor de ignição: REGULAR

Alavanca de seta/limpador: REGULAR

Interruptores de acionamentos: REGULAR

Sistema de ventilação: REGULAR

Sistema de aquecimento: REGULAR

Estrutura: REGULAR

Chassi: REGULAR

Lataria: REGULAR

Reservatório de combustível: MUITO DESGASTADO

Escadas: REGULAR

Para-Choques: REGULAR
Sistema de Direção: REGULAR
Coluna de direção: REGULAR
Barras e terminais: MUITO DESGASTADO
Volante: REGULAR
Bomba de direção: REGULAR
Setor de direção: REGULAR
Sistema de Suspensão: REGULAR
Barras estab. Dianteira: REGULAR
Barras estab. Traseira: REGULAR
Molas: REGULAR
Amortecedores: REGULAR
Balanças: REGULAR
Sistema de Freios:REGULAR
Cuicas traseiras: REGULAR
Cuicas dianteiras: REGULAR
Sistema pneumático: REGULAR
Tambores de Freio: MUITO DESGASTADO
Sistema Trem de Força: MUITO DESGASTADO
Caixa de mudança: REGULAR
Caixa de transferência: REGULAR
Embreagem: MUITO DESGASTADO
Cardans: MUITO DESGASTADO
Cubos de Roda: MUITO DESGASTADO
Diferencial: MUITO DESGASTADO
Sistema elétrico: REGULAR
Motor de partida: REGULAR
Bateria: FALTANDO
Limpador de pára-brisa: REGULAR
Modulos eletrônicos: REGULAR
Buzina: REGULAR
Alerta de ré (Sirene): REGULAR
Alternador: REGULAR
Fiação e Chicotes: REGULAR
Instrumentos: REGULAR
Sistema de Locomoção:MUITO DESGASTADO
Pneus/Rodas: FALTANDO
Eixo dianteiro: REGULAR
Eixo traseiro: REGULAR
Estepe: FALTANDO

Sistema de Segurança: FALTANDO
Cinto de segurança: MUITO DESGASTADO
Extintor de incêndio: FALTANDO
Triângulo: FALTANDO
Macaco: FALTANDO
Chave de rodas: FALTANDO
Air Bag: FALTANDO
Sistema de Iluminação: MUITO DESGASTADO
Estado geral: MUITO DESGASTADO
Iluminação lateral: MUITO DESGASTADO
Farol Dianteiro: MUITO DESGASTADO
Farol Traseiro: NA
Outros acessórios: NA
Implementos: REGULAR
Báscula: NA
Baú: REGULAR
Tanque de água: NA
Guindauto: NA
Tanque hidráulico: REGULAR
Cilindro Hidráulico: REGULAR
Sistema Hidráulico: REGULAR