



Descrição Detalhada



ITA-031-2024

Revisão eletromecânica geral, reposição de itens faltantes como chicotes elétricos, itens do painel de instrumentos, mangueiras do sistema hidráulico, bateria e etc. Não foi possível testar o equipamento pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento para testes Apresentando vazamento de óleo.

Motor: MUITO DESGASTADO

Motor de Combustão: MUITO DESGASTADO

Radiador: MUITO DESGASTADO

Mangueiras: MUITO DESGASTADO

Cabine: MUITO DESGASTADO

Ar-condicionado: MUITO DESGASTADO

Banco(s): COM DEFEITO

Painel: FALTANDO

Portas: REGULAR

Retrovisores: MUITO DESGASTADO

Vedação: MUITO DESGASTADO

Vidros: REGULAR

Alavanca troca de marchas: REGULAR

Luzes indicadoras: MUITO DESGASTADO

Chave reserva: FALTANDO

Tambor de ignição: MUITO DESGASTADO

Alavanca de seta/limpador: MUITO DESGASTADO

Interruptores de acionamentos: MUITO DESGASTADO

Sistema de ventilação: MUITO DESGASTADO

Sistema de aquecimento: MUITO DESGASTADO

Estrutura: MUITO DESGASTADO

Chassi: MUITO DESGASTADO

Lataria: MUITO DESGASTADO

Reservatório de combustível: MUITO DESGASTADO

Escadas: MUITO DESGASTADO

Para-Choques: MUITO DESGASTADO
Sistema de Direção: MUITO DESGASTADO
Coluna de direção: MUITO DESGASTADO
Barras e terminais: MUITO DESGASTADO
Volante: MUITO DESGASTADO
Bomba de direção: MUITO DESGASTADO
Setor de direção: MUITO DESGASTADO
Sistema de Suspensão: MUITO DESGASTADO
Barras estab. Dianteira: MUITO DESGASTADO
Barras estab. Traseira: MUITO DESGASTADO
Molas: MUITO DESGASTADO
Amortecedores: MUITO DESGASTADO
Balanças: MUITO DESGASTADO
Sistema de Freios: MUITO DESGASTADO
Cuicas traseiras: MUITO DESGASTADO
Cuicas dianteiras: MUITO DESGASTADO
Sistema pneumático: MUITO DESGASTADO
Tambores de Freio: MUITO DESGASTADO
Sistema Trem de Força: MUITO DESGASTADO
Caixa de mudança: MUITO DESGASTADO
Caixa de transferência: MUITO DESGASTADO
Embreagem: MUITO DESGASTADO
Cardans: MUITO DESGASTADO
Cubos de Roda: MUITO DESGASTADO
Diferencial: MUITO DESGASTADO
Sistema elétrico: COM DEFEITO
Motor de partida: MUITO DESGASTADO
Bateria: FALTANDO
Limpador de para-brisa: MUITO DESGASTADO
Modulos eletrônicos: FALTANDO
Buzina MUITO DESGASTADO
Alerta de ré: FALTANDO
Alternador: MUITO DESGASTADO
Fiação e Chicotes: MUITO DESGASTADO
Instrumentos: MUITO DESGASTADO
Sistema de Locomoção: COM DEFEITO
Pneus/Rodas: FALTANDO
Eixo dianteiro: MUITO DESGASTADO
Eixo traseiro: MUITO DESGASTADO
Estepe: COM DEFEITO

Sistema de Segurança	FALTANDO
Cinto de segurança	COM DEFEITO
Extintor de incêndio	FALTANDO
Triângulo	FALTANDO
Macaco	FALTANDO
Chave de rodas	FALTANDO
Air Bag Não tem Air Bag	FALTANDO
Sistema de Iluminação	COM DEFEITO
Estado geral	COM DEFEITO
Iluminação lateral	COM DEFEITO
Farol Dianteiro	FALTANDO
Farol Traseiro	FALTANDO
Outros acessórios	NÃO APLICAVEL
Implementos	MUITO DESGASTADO
Silo	MUITO DESGASTADO
Baú	NÃO APLICAVEL
Tanque de água NA	N/A
Guindauto NA	N/A
Tanque hidráulico	MUITO DESGASTADO
Cilindro Hidráulico	MUITO DESGASTADO
Sistema Hidráulico	MUITO DESGASTADO