

LOTE 5 FIAT DUCATO
MINIBUS, 2016



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Buim	TAPEÇARIA	Regular	AR CONDICIONADO	SIM
LATARIA / FUNILARIA	Bom	VIDRO ELÉTRICO	SIM	PARTE ELÉTRICA	Funciona
PNEUS	Regular	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Funcionando
FALTAM PNEUS? QUANTOS?		BATERIA	Descarregada	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Não tem	DIREÇÃO	Hidráulica
ESTOFAMENTOS	Regular	MACACO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	NÃO	TRIÂNGULO	NÃO		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO		CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	NÃO		

**RELACIONE OS PROBLEMAS,
DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES
DO VEÍCULO:**

VEÍCULO ESTAVA OPERACIONAL, PORÉM PRECISA DE UMA REVISÃO EM GERAL. VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.