

| | |
|--------------|--|
| | Data: 23 de 5 de 2024 LAUDO DE VISTORIA |
| FROTA 216016 | |

CHECK LIST DE CAMINHÃO

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----------|-------|
| USINA DELTA - UNIDADE DELTA | LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS | Campo Observações | Avariado | Falta |
| MARCA: VOLVO FM 500 6X4T | MODELO: VOLVO FM 500 6X4T | Grade | NT | |
| TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL | COR: BRANCO | Vidro Parabrisa | RI | |
| PLACA: PXX-1D44 | REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO | Capô | RI | |
| ANO: 2016/2016 | KILOMETRAGEM: 485.985,9 | Lanterna diant. Dir. | OK | |

| | | | | |
|---|------|---|--|----|
| | OBS. | | | |
| Eixos: <input type="checkbox"/> 2 | | CONDIÇÕES GERAIS | Retrovisor Dir. | OK |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 | | Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom | Porta Dir. | AM |
| <input type="checkbox"/> 4 | | <input checked="" type="checkbox"/> Regular | Lanterna tras. Dir. | OK |
| <input type="checkbox"/> 5 | | <input type="checkbox"/> Ruim | Lanterna tras. Esq. | OK |
| | OBS. | | Paracheque tras. | NT |
| Tração: <input type="checkbox"/> 4x2 | | Pintura: <input type="checkbox"/> Bom | Porta Esq. | AM |
| <input type="checkbox"/> 4x4 | | <input checked="" type="checkbox"/> Regular | Retrovisor Esq. | OK |
| <input type="checkbox"/> 6x2 | | <input type="checkbox"/> Ruim | Paracheque diant. | OK |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6x4 | | | Lanterna diant. Esq. | OK |
| <input type="checkbox"/> 8x4 | | | Farol Esq. | OK |
| <input type="checkbox"/> 10x4 | | Lataria: <input type="checkbox"/> Bom | Bateria | OK |
| Carroceria tipo/estado de conservação | | <input checked="" type="checkbox"/> Regular | Legenda: Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT | |
| | OBS. | <input type="checkbox"/> Ruim | | |
| | OBS. | Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido | | |
| | OBS. | <input type="checkbox"/> Couro | | |
| | OBS. | <input type="checkbox"/> Courvin | | |
| | OBS. | Qtd. de Pneus: | | |
| | OBS. | Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares | | |
| | OBS. | <input checked="" type="checkbox"/> Ruins | | |
| | OBS. | Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | |
| | OBS. | Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | |
| | OBS. | Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | |
| | OBS. | Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | |
| | OBS. | Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | |
| | OBS. | Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | |
| | OBS. | Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim | | |
| | OBS. | <input checked="" type="checkbox"/> Não | | |
| | OBS. | Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim | | |
| | OBS. | <input checked="" type="checkbox"/> Não | | |

OBS.

Nº CHASSI * 9BVXG30DXGE836937 MOTOR* D13*900080*C2*E
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO, PODE NÃO FUNCIONAR DEVIDO DO TEMPO PARADO.
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALUMAS PEQUENAS AVARIAS,
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

| | |
|--|---|
| Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) | Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES |
|--|---|